


Plaques déplacées au niveau de l'évacuation des eaux pluviales coté club de kayak.



Dalles bétonnées cassées devant le club de kayak.



Gros blocs de pierres déplacés mettant quasiment à nu des bouches avec plaques métalliques entre le club de kayak et le club de voile.

